

## Naturpark Fläming InfoCenter in Coswig

Schloßstraße 13  
06869 Coswig (Anhalt)

Tel: +49 34903 595600  
Fax:

ciciewski@naturpark-flaeming.de  
<http://www.naturpark-flaeming.de>

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. Februar 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Naturpark Fläming  
InfoCenter in  
Coswig

## Parken

### Parkplatz



Parkplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:  
50 m

# ÖPNV

## Bushaltestelle

---



Bushaltestelle



Bushaltestelle

---



Bushaltestelle

---

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 70 m

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Auf dem Weg zum Infocenter muss die Straße überquert werden.

## Kundenraum

### Kundenraum mit Infotresen und Exponaten / Schauvitrienen

---



Kundenraum  
mit Infotresen  
und Exponaten /  
Schauvitrienen



Kundenraum  
mit Infotresen  
und Exponaten /  
Schauvitrienen

---



Schauvitrienen



Exponat in  
Schauvitrine

---

Informationen werden schriftlich vermittelt. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

## Öffentliches WC

### Öffentliches WC

---



Zugang zum  
öffentlichen WC



Öffentliches WC

---

Anmerkungen für den Gast: Ein WC für Menschen mit Behinderung steht im gegenüberliegenden Rathaus zu den Öffnungszeiten zur Verfügung (1. OG, mit Aufzug erreichbar).

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.